

MED. DE ALTURA DIGITALES



SALIDA
DE DATOS



1157-501




1157-502



- Botones: on/def, zero, mm/pulgadas, max/min/max-min
- Alta velocidad de respuesta (5000mm/s)
- Pantalla LED de alta luminosidad


puntas de medición (incluidas)



energía suministrada por charge pal



datos transmitidos a Excel sin software; presión corta del pedal para transmitir datos, presión larga para poner a cero



Código	Rango	Resolución	Precisión (en 20°C)	F. de medición	Salida	Fuente de alimentación	Base
1157-501	0~50mm	1µm/0.00005"	3µm/0.00015"	0.8~1.2N	USB	5V/1A (adaptador o charge pal)	granite (planitud: 2µm)
1157-502	0~50mm	1µm/0.00005"	3µm/0.00015"	0.8~1.2N	USB	5V/1A (adaptador o charge pal)	ceramic (planitud: 1µm)

ACCESORIO OPCIONAL

Punta de contacto	código 6282
Charge pal	1155-5-POB
Salida de datos (incluye interruptor de pie)	1155-5-FOS

ENTREGA ESTÁNDAR

Unidad principal	1 pc
------------------	------