

TERMOHIGRÓMETRO (SENSOR EXTERNO) CÓDIGO 0313-TH48



- Sensor externo, cable de 3m
- Hora/temperatura/humedad
- Función de alarma de límite superior e inferior de temperatura y humedad
- Unidad: °C/°F
- Alarma de batería baja

ENTREGA ESTÁNDAR

Unidad principal	1 pc
USB cable de carga	1 pc

ESPECIFICACIÓN

Rango de temp.	-40°C~80°C/-40°F~176°F
Temperatura precisión	±0.5°C (at -20°C~60°C), ±1.0°C (at 60°C~80°C), ±2°C (at -40°C~-20°C), ±2°F(at -20°F~176°F), ±3°F (at -40°F~-20°F)
Resolución de temperatura	0.1°C (at -20°C~80°C), otro rango 1°C 0.1°F (at -20°F~100°F), otro rango 1°F
Rango de humedad	0%RH~99.9%RH
Precisión de humedad	±5%RH (at 10°C~60°C), otro rango ±7% ±5%RH (at 50°F~140°F), otro rango ±7%
Res. de humedad	0.1%RH
Valor de atenuación de la sensibilidad	temperatura: <0.1°C/año (<0.2°F/año) humedad: <1%RH/año
Intervalo de muestreo	5 segundos
Alimentación	batería de litio recargable integrada (USB 5V), tiempo de trabajo al menos un mes
Dimensión	88×88×21mm
Peso	174g