



## INDICADORES DE ALTURA DIG.

SALIDA DE DATOS


medida paso hundido



medida paso elevado




2146-4A



2146-4A  
2146-41A



2146-4B



2146-4B  
2146-41B

- Mide diferencia de altura entre dos superficies
- Botones: on/off, pulg./mm, zero, preajuste de datos, cambiar el sentido de la medición, medición absoluta/incremental
- Guarda datos preestablecidos
- Batería CR2032, apagado automático (tiempo ajustable)
- Salida de datos
- Accesorio opcional: cable salida de datos (código **7315-50M** se necesita receptor, **7302-40M**)

Código	Rango (ajustable)	Recorrido del indicador	Resolución de endicador	Precisión
2146-4A	0~4mm/0~0.16" (hundido)	12.7mm/0.5"	0.01 mm/0.0005"	±0.02mm/±0.0010"
2146-41A	0~12.7mm/0~0.5" (elevado)	12.7mm/0.5"	0.001 mm/0.00005"	±0.005mm/±0.0002"
2146-4B	0~4mm/0~0.16" (hundido)	5mm/0.2"	0.01 mm/0.0005"	±0.02mm/±0.0010"
2146-41B	0~5mm/0~0.2" (elevado)	5mm/0.2"	0.001 mm/0.00005"	±0.005mm/±0.0002"