


## RUGOSÍMETRO (TIPO BÁSICO) CÓDIGO ISR-C003

ATENCIÓN: ESTE RUGOSÍMETRO NO ES ADECUADO PARA  
DESBASTAR, FRESAR Y CEPILLAR PIEZAS DE TRABAJO


fijación para ejes pequeños (opcional)



- Uni:  $\mu\text{m}$ ,  $\mu\text{in}$
- Apagado automático

### ENTREGA ESTÁNDAR

Unidad principal	1 pc
Bloque de calibración	1 pc
Adaptador AC/DC	1 pc



bloque de calibración (incluido)



### ESPECIFICACIÓN

Parámetros		Ra, Rz, Rq, Rt
Rango		Ra, Rq: 0.05~15 $\mu\text{m}$ Rz, Rt: 0.1~50 $\mu\text{m}$
Precisión		$\pm 10\%$
Resolución (Ra)		0.01 $\mu\text{m}$
Palp.	tipo	piezoeléctrico
	radio del palpador	10 $\mu\text{m}/90^\circ$
	materia del palpador	diamond
Fuerza de medición		5mN
Unidad de medida		$\mu\text{m}/\mu\text{in}$
Corte		0.25/0.8/2.5mm
Longitud de evaluación		1.25mm para cortar 0.25mm 4mm para cortar 0.8mm 5mm para cut def 2.5mm
Velocidad de desplazamiento		0.75mm/s
Alimentación		batería recargable integrada
Dimensión (L×W×H)		106×70×24mm
Peso		200g

### ACCESORIO OPCIONAL

Fijación para ejes pequeños	ISR-C003-FIXTURE
-----------------------------	------------------